

Materia Legislativa - 309/2017

Tipo: IND - Indicação

Data: 7 de Agosto de 2017

Ementa: SOLICITA AO EXECUTIVO MANUTENÇÃO DO SINAL DE TRÂNSITO LOCALIZADO NO CRUZAMENTO ENTRE A AV. DR. CARLOS SOARES E RUA MOREIRA CÊSAR, PRÓXIMO AO POSTO LÍDER.

