



CÂMARA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS

INDICAÇÃO Nº 258/2021

CÂMARA MUNICIPAL
DE VISCONDE
DO RIO BRANCO

PROTÓCOLO Nº 4992
DATA ENTR 30/07/21
HORÁRIO 09:47
[Assinatura]

Apresento a V. Ex^ª., nos termos do art. 24, § 1º do Regimento Interno, a presente Indicação, sugerindo ao Senhor Prefeito LUIZ FÁBIO ANTONUCCI FILHO a **CONSTRUÇÃO DE REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL, ESCADÃO E BUEIROS NAS RUA JOÃO VERÍSSIMO DE CARVALHO E IDA DARCY BENATTI, NO BAIRRO SANTO CRISTO.**

JUSTIFICATIVA:

Na rua João Veríssimo de Carvalho do início nº15, residência de Edir Teresinha Braz até o final, casa de nº 235 residência de Ciro Cardoso. Na rua Ida Darcy Benatti, são 18 metros de rede do início até a casa nº 16.

➤ Medidas e quantidade de materiais para execução da obra:

- I. **A rua João Veríssimo de Carvalho tem em toda sua extensão 337 metros.**
 - Para que possa fazer uma obra de qualidade, serão necessárias 337 manilhas de 1 metro de comprimento X 80 cm de altura.
 - A construção de um escadão em frente a casa nº 200, no barranco onde foi despejada toda água de chuva das vertentes do alto santa clara.
 - Construção de, no mínimo, 7 bueiros de captação com grades reforçadas ao longo da rua.
- II. **A rua da Ida Darcy Benatti contém 18 metros para ligar na rua João Veríssimo de Carvalho**
 - Serão 18 manilhas de 60 de largura X 1m de comprimento.
 - Uma curva de 95º para ligar a bica já existente de uma manilha que transborda por cima da casa nº 16.



CÂMARA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS

JUSTIFICATIVA:

A situação se agravou em 2018, quando a máquina retro-escavadeira do Município fez várias drenagens ocasionando valas, iniciadas na parte alta do terreno, no Alto Santa Clara e despejou todo volume d'água para um lado, prejudicando mais de 50 casas das ruas. Várias famílias vem sofrendo as conseqüências, pois quando chove não há escoamento, ruas são inundadas e a água adentra pelas residências causando diversos estragos.

Considerando que o trabalho que a Prefeitura fez em 2018 não foi correto, prejudicando os moradores e trazendo diversos transtornos até hoje é evidente que as obras são de extrema urgência. Portanto, solicito que o Poder Executivo utilize parte dos impostos que são pagos pelos moradores locais para efetuar a obra.

Vale ressaltar que apresentei a mesma indicação em 2019 e 2020, mas ainda não foi atendida.


Em anexo fotos da enxurrada e da lama.

Sala das Sessões Presidente Tancredo de A. Neves, 29 de julho de 2021.


Vereador Gerson Gomes de Freitas
Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



Rua João Veríssimo de Carvalho – Bairro Santo Cristo. Imagens após águas pluviais se concentrarem pela rua sem vazão por toda sua extensão. Enxurrada com lama invadiu várias residências em 2019 e 2020.




Vereador Gelson Gomes de Freitas
Presidente da Câmara Municipal